


# Assembly instruction for/ Instruction D'assemblage Pour MOTION RECLINER/ INCLINABLE MOUVEMENT U-15630-3630-105 / U-15630-3631-105

Caution: Please read instructions thoroughly before unpacking assembly parts. Sharp, exposed staple tips can cause injury, therefore, for your protection, please remove any exposed staples used in packing.

1. We recommend that you should assemble this product with the assistance of another person; this will make assembly easier, and will help to eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
2. Be sure to check all packing materials carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment.
3. Please do not over tighten screws or bolts.
4. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

Attention: S'il vous plaît lire attentivement les instructions avant de déballer les pièces d'assemblage. Pour votre protection et éviter les blessures, s'il vous plaît retirer les agrafes exposés utilisés pour l'emballage.


1. Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne; cela facilitera le montage, et aidera à éliminer les dommages au produit ou des blessures lors de l'assemblage.
2. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour les petites pièces qui peuvent avoir été lâche à l'intérieur du carton pendant le transport.
3. Nous vous demandons de ne pas trop serrer les vis ou des boulons.
4. Il est recommandé de mettre toutes les pièces d'assemblage sur un sol non abrasif avant l'assemblage et de suivre les étapes d'assemblage une par une pour assembler votre nouveau produit correctement et efficacement.

PART LIST / LISTE DES PIÈCES				
No.	PART DESC/ LISTE DES PIÈCES	Sketch	Code	Q'TY
<b>1</b>	Seat			<b>1</b>
<b>2</b>	Backrest			<b>1</b>
<b>3</b>	LHF (Arm)			<b>1</b>
<b>4</b>	RHF (Arm)			<b>1</b>


HARDWARE LIST / LISTE DE MATÉRIEL					
No.	HARDWARE DESC/ LISTE DE QUINCAILLERIE	Size	Sketch	Code	Q'TY
<b>A</b>	Diameter Thread Clamding Star knod	M8 x 32mm		PU-15630-HIN	<b>4</b>
<b>B</b>	Stud	M8 X 90MM			<b>4</b>

**Assembly instruction for/ Instruction D'assemblage Pour  
MOTION RECLINER/ INCLINABLE MOUVEMENT  
U-15630-3630-105 / U-15630-3631-105**


STEP:1  
Étape:1



STEP:2  
Étape:2




STEP:3  
Étape:3




# Assembly instruction for/ Instruction D'assemblage Pour MOTION RECLINER/ INCLINABLE MOUVEMENT U-15630-3630-105 / U-15630-3631-105

STEP:4  
Étape:4




STEP:5  
Étape:5



**Assembly instruction for/ Instruction D'assemblage Pour  
MOTION RECLINER/ INCLINABLE MOVEMENT  
U-15630-3630-105 / U-15630-3631-105**

STEP:6  
Étape:6



COMPLETED/ ACHEVÉE



\*DO NOT SIT ON THE ARMREST / NE VOUS ASSEYEZ PAS SUR L'ACCOUDOIR.

